

Producent: UTM Limited
Oznaczenie: UTM Face Mask with Integrated goggles
Numer katalogowy: 69-0590N
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny



Jednoczęściowa maska treningowa UTM ze zintegrowanymi goglami jest przeznaczona do używania jako osobista ochrona twarzy podczas szkolenia Force-on-Force z wykorzystaniem amunicji UTM Man Marker Rounds (MMR).

- Maska zapewnia ochronę twarzy, gardła i oczu.
- Specjalne soczewki ochronne zapewniają maksymalne pole widzenia i posiadają specjalną powłokę zabezpieczającą przed porysowaniem oraz zaparowaniem.
- Maska współgra z hełmem balistycznym, a część policzkowa pozwala na odpowiednie dopasowanie do kolby broni.
- Jest lekka, oddychająca, elastyczna, nie ogranicza ruchów i jest odpowiednia do różnych warunków otoczenia.
- Posiada miejsce na sprzęt komunikacyjny (słuchawki, mikrofon).
- Zapewnia normalne niezakłócone słyszenie.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Maska Treningowa UTM, tak jak inne elementy osobistego wyposażenia, musi być czyszczona/dezynfekowana po zakończeniu szkolenia. Soczewki gogli muszą być usunięte przed myciem maski.

UWAGA!!! Maska treningowa UTM jest wykonana z kilku różnych miękkich i porowatych materiałów. Takie materiały nie nadają się do dezynfekowania poprzez wycieranie chusteczkami lub spryskiwanie sprayem.

Aby właściwie zdezynfekować maskę UTM rekomendowane jest pranie mechaniczne lub ręczne w temp. 40°C przy użyciu domowych detergentów do prania lub mydła. Przed praniem połącz ze sobą rzepy z tyłu maski. Pranie maski UTM w pralce powinno odbywać się zgodnie z informacją znajdującą się na metce na szwie wewnątrz maski.

Nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce, nie prasować.

Aby przedłużyć żywotność soczewek gogli, kiedy nie używasz maski przechowuj ją w temperaturze pokojowej i z daleka od bezpośredniego światła słonecznego. Do czyszczenia i dezynfekcji samych soczewek używaj tylko płynu Revision Lens Cleaner (NSN 4240-01-527-4068). Jedyną alternatywą dla tego produktu jest roztwór płynu do naczyń w letniej wodzie – umyć, spłukać i osuszyć szmatką z mikrofibry.

- Uważaj, aby nie zarysować soczewek i używaj minimalnej siły podczas ich czyszczenia.
- Nie używaj amoniaku, alkalicznych środków czyszczących, sprayów i chusteczek dezynfekujących, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Kontakt z chemicznymi oparami lub płynami może spowodować pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan soczewek i w przypadku zauważenia uszkodzeń natychmiast je wymień.

Używanie substancji innej niż rekomendowana do czyszczenia soczewek może obniżyć ich odporność na uderzenia, uszkodzić powłokę przeciw zaparowywaniu i unieważnia gwarancję na produkt.

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO WYPOSAŻENIA OCHRONNEGO UTM (✓✓)

1. Zawsze upewnij się, że sprzęt ochronny jest właściwie dopasowany i nie pozostały odkryte części ciała.
2. Nigdy nie zdejmuj gogli podczas treningu, ani znajdując się obok obszaru treningowego.
3. Przed i po szkoleniu wszyscy uczestnicy szkolenia **muszą** wizualnie skontrolować Osobiste Wyposażenie Ochronne pod względem oznak uszkodzenia.
4. Wszelkie uszkodzone osobiste wyposażenie ochronne **musi** być wymienione na sprawne przed rozpoczęciem szkolenia.
5. Ze względu na higienę, całe wyposażenie ochronne **musi** być czyszczone po każdym treningu.